



Indicator de avertizare A11 drum îngustat pe partea stanga 700 mm folie reflectorizanta clasa 1 otel vopsit

Cod produs: A11



105⁰⁰ Lei

Cost transport: 33.50 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 5 iunie

Data: 03.06.2026

Descriere:

Indicator de avertizare A11 drum îngustat pe partea stanga 700 mm folie reflectorizanta clasa 1 otel vopsit se amplasează la 100-200 m de locul în care sectorul de drum începe să se îngusteze pe partea stânga cu cel puțin jumătate de metru. La întâlnirea acestui indicator, conducătorul auto este obligat să reducă viteză, iar manevrele de oprire, staționare, mersul înapoi și întoarcerea sunt interzise. Indicatorul poate fi însoțit și de indicatoare pentru reglementarea priorității de drum îngustat.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	700x700x700 mm
Clasa folie	Clasa 1